

Inspection Visit Date: 30/11/2024

Report NO.: IR/0916



بيانات العميل والسيارة				
مودیل السیارة Subaru XV 2015 1st Category				
88009	قراءة العداد	اللون		
لا يوجد	لا يوجد حظر البيع لا يوجد			
القوات المسلحة	2025-06-20 المرور القوات المسلحة			

مواصفات السيارة					
4	عدد السلندرات	НАТСНВАСК	نوع الهيكل		
لا يوجد	التربو	1600	سعة المحرك		
4	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود		
أوتو 4 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف		
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني		
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك		
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار		
جلد أصلي	نوع الفرش	ريموت 🗸	دخول السيارة		
17	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور 🗸	الجنوط		
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي		
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء		
يوجد 🗸	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج		
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	7 بوصة	شاشة في التابلوه		
لا يوجد	مثبت /محدد سرعة	يوجد 🗸	مرایات ضم		

ملخص حالة السيارة				
• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	• رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي	
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	• فبریکة بالکامل	حالة البودي الداخلي	
• بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	• لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية	
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	• بحالة جيدة جدا	حالة الجنوط والكاوتش	
• بحالة ممتازة	حالة الصالون	• بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكشافات	

حالة البودي الخارجي				
الكبوت	• فبريكة بالكامل	الاكصدام الأمامي	• رش مع معجون (خرابیش)	
السقف	• فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	• فبریکة (خرابیش)	
باب الشنطة	• فبريكة بالكامل	شبكة أمامية	• لا يوجد ملاحظات	
الرفرف الأمامي يمين	• فبريكة بالكامل	الرفرف الأمامي شمال	• فبریکة بالکامل	
قائم خارجي أمامي يمين	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	• فبريكة بالكامل	
الباب الأمامي يمين	• فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	• فبریکة (سمکره علی البارد)	
الباب الخلفي يمين	• فبريكة بالكامل	الباب الخلفي شمال	• فبريكة بالكامل	
قائم خارجي خلفي يمين	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	• فبريكة بالكامل	
الرفرف الخلفي يمين	• فبريكة بالكامل	الرفرف الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش)	
العتب السفلي يمين	• فبريكة بالكامل	العتب السفلي شمال	• فبريكة بالكامل	
مراية الباب الأمامي يمين	• فبریکة بالکامل	مراية الباب الأمامي شمال	• فبریکة (خرابیش)	
مفصلات الباب الأمامي يمين	• فبریکة بالکامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	• فبریکة بالکامل	
مفصلات الباب الخلفي يمين	• فبریکه بالکامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	• فبريكة بالكامل	
مفصلات الكبوت	• فبریکة بالکامل	مفصلات الشنطه	• فبريكة بالكامل	
ملاحظات أخري				
	حالة زجاج / ك 	شافات / أخرى		
زجاج البانوراما	• لا يوجد	زجاج فتحة السقف	• لا يوجد	
زجاج السيارة الأمامي	• بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	• بحالة جيدة	
زجاج باب أمامي يمين	• بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	• بحالة جيده	
زجاج باب خلفي يمين	• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	• بحالة جيدة	
شراعات خلفية	• بحالة جيدة	شراعات أمامية	• بحالة جيدة	
الكشاف الأمامي يمين	• كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	• بحالة جيدة	
الكشاف الخلفي يمين	• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	• بحالة جيدة	
كشافات شبورة أمامي	• بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	• بحالة جيدة	
كشافات إشاره أمامي	• بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	• بحالة جيدة	
سيستم مياة مساحات	• لا يوجد ملاحظات	كاوتش الأبواب	• جيد	
مساحات الزجاج الأمامي	• بحاله جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	• بحالة جيدة	
ملاحظات أخري				

حالة البودي الداخلي و الشاسية					
			بودي داخلي		
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم		
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم		
• لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	• فبریکة بالکامل	دواخل وأرضية الشنطة		
	• لا يوجد ملاحظات				
			شاسیه		
• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي شمال	• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي يمين		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	• لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي		
			ملاحظات أخرى		

حالة الصالون				
• تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	• تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	
• يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	• يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين	
• لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	• يعمل بكفاءة	الكونتاكت	
• يعمل بكفاءة	السنتر لوك	• يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار	
• يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	• تعمل بكفاءة	لوحة العدادات	
• بحاله جیده	التابلوه	• يعمل بكفاءة	الكاسيت / الراديو / الشاشة	
• يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	• تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية	
• تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	• تعمل بكفاءة	أنوار أمامية	
• لا يوجد	کامیرات	• لا يوجد	حساسات الركن	
• يعمل بكفاءة	الكلاكس	• تعمل بكفائة	مرايات الضم	
• تعمل بكفاءة	سويتشات التكييف	• جيد	تبريد التكييف	
• بحاله جیده	الكونسول الوسط	• بحالة جيده	هوايات التكييف	
• تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	• لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدركسيون	
• بحاله جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	• بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين	
• بحاله جیده	فرش الباب الخلفي شمال	• بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين	
• بحاله جیده	فرش كرسي أمامي شمال	• بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين	
• بحاله جیده	فرش السقف	• بحاله جيده	فرش كنبة خلفي	
• بحاله جیده	فيبر قائم أمامي شمال	• بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين	
• بحاله جیده	فيبر قائم وسط شمال	• بحاله جیده	فيبر قائم وسط يمين	
• بحاله جیده	فيبر قائم خلفي شمال	• بحاله جیده	فيبر قائم خلفي يمين	
• بحاله جیده	مراية الزجاج الأمامي	• بحاله جیده	شماسات أمامية	
• لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	• بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين	
• بحاله جیده	مقبض يد السقف خلفي شمال	• بحاله جیده	مقبض يد السقف خلفي يمين	
			ملاحظات أخرى	

حالة الميكانيكا					
				حرك والحوض)	كشف مرئي (الم
• طبیعي	مستوى زيت المحرك	● طبیعي		لة المحرك المرئية	
• لا يوجد	لون العادم		• بترولي		لون زيت المحرك
• لا يوجد	حالة التربو المرئية		• طبيعي	ية	حالة الفتيس المرئ
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء		• جيدة		حالة التوربيدو
					ملاحظات أخري
					كفاءة المحرك
	dry test) kg/cm2)	قيم الكبس ناشف			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
	wet test) kg/cm2)	قيم الكبس بالزيت			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
		-	-	-	-
• لا يحتاج للكبس	كفائة المحرك		0.00	كبس المحرك%	
	لا يوجد ملاحظات			محرك	ملاحظات كفاءة ال
				لتروس	الفتيس / علبة ا
• طبیعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي			حركة عصاية الفتيد
			• لا يوجد	. مع النقلات	وجود نتش أو خبط
					ملاحظات أخري
					دورة التبريد
• سائل تبرید أحمر نظیف	حالة سائل التبريد		• طبيعي		مستوى سائل التب
• طبیعي	حالة الرادياتير		• طبيعي		حالة دورة التبريد خ
			• طبيعي		حالة مروحة التبريد
					ملاحظات أخرى
					بنود الصيانة الد
لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية		• جيدة	عة الخارجية	حالة سيور المجمو
• لم يتم الفك	نوع البوجيهات		• يتم التغيير مع		فلتر الهواء
		ع موعد الصيانة	• يتم التغيير مع	ات	لون وحالة البوجيھ
					ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل					
• بحاله جيدة	مساعدين خلفي	• بحاله جیده	مساعدين أمامي		
• بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	• لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي		
• بحالة جيدة	ذراع الميزان	• بحالة جيدة	مسامير الميزان		
• بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	• لا يوجد	مقصات أمامي علوي		
• بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	• لا يوجد ملاحظات	علبة نقل الحركة		
• طبیعي	بلي عجل خلفي	• طبيعي	بلي عجل أمامي		
• بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	• بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين		
• بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	• بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس أمامية		
• لا يوجد ملاحظات	عامود الكردان	• بحالة جيدة	قنطرة العفشة		
• لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	• لا يوجد ملاحظات	كبالن أمامية		
• لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	• لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية		
• بحالة جيده	كرونة خلفية	• بحالة جيدة	كرونة أمامية		
			ملاحظات أخرى		
			الفرامل		
• ریجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	50%~ •	حالة تيل الفرامل الأمامية		
50% •	حالة تيل الفرامل الخلفية	• مانیوال (جیدة)	فرامل اليد		
• لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	• ریجة	حالة طنابير الفرامل الخلفية		
			ملاحظات أخرى		

حالة الكهرباء				
		• لا يوجد	أعطال المحرك	
			ملاحظات اعطال المحرك	
		• لا توخد	أعطال الفتيس	
			ملاحظات أعطال الفتيس	
		• لا يوجد	أعطال الايرباج	
			ملاحظات أعطال الايرباج	
	● لا يوجد			
			ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	
			ملاحظات مع الدواره	
• طبیعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	• طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت	
• طبیعي	أصوات مع الدوارة	• طبيعي	سرعة الدوارة	
			ملاحظات أخرى	

الجنوط والكاوتش				
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	• بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية	
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	• بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي	
• بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستبن	• بحالة جيدة	حالة جنط الاستبن	
	نوع الكاوتش			

البطارية وشـحن الدينامو					
البطارية • جيدة حالة شحن الدينامو					
لبطارية	• جيدة				
ت البطارية وشحن الدينامو					

الملحقات					
• لا يوجد	كتالوج السيارة	• متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان		
• موجود	كتيب الضمان	• يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي		
• یوجد بعض فواتیر	فواتير الصيانة	• يعمل بكفاءة	الريموت /المفتاح الاضافي		

تجربة القيادة	
	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة





FR L 45 RR R 45





FR O RR O





L 90 R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الباب الأمامي شمال : فبريكة (سمكره على البارد)



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الكشاف الأمامي يمين : كسر في قواعد الكشاف



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)




العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



فبريكا خرابيش : الاكصدام الخلفي