

Inspection Visit Date: 09/12/2024

Report NO.: IR/0956



KARCEL

| بيانات العميل والسيارة | | | | |
|--|-------------------|------------|---------------------|--|
| وديل السيارة Kia Picanto 2010 1st Category | | | | |
| 106447 | أحمر قراءة العداد | | اللون | |
| لا يوجد | حظر البيع | لا يوجد | توكيلات | |
| الدقي | المرور | 2027-04-02 | تاريخ انتهاء الرخصه | |

| | ، السيارة | مواصفات | |
|----------|----------------------|-----------|----------------------------------|
| 4 | عدد السلندرات | НАТСНВАСК | نوع الهيكل |
| لا يوجد | التربو | 1100 | سعة المحرك |
| لا يوجد | عدد الايرباج | بنزين | نوع الوقود |
| مانوال | نوع الفتيس | لا يوجد | فتحة سقف |
| 5 | عدد المقاعد | لا يوجد | نظام الفرامل والاتزان الالكتروني |
| لا يوجد | نظام مساعدة الركن | لا يوجد | نظام فرامل اوتوماتيك |
| لا يوجد | الدوارة عن بعد | لا يوجد | نظام تحديد المسار |
| جلد أصلي | نوع الفرش | مفتاح | دخول السيارة |
| 14 | مقاس الجنوط | حدید عادي | الجنوط |
| مفتاح | مفتاح التشغيل | لا يوجد | حفظ وضعيات الكراسي |
| لا يوجد | سخانات في الكراسي | لا يوجد | كراسي كهرباء |
| لا يوجد | تحكم الصوت من الطارة | لا يوجد | كراسي ماساج |
| لا يوجد | فتح الشنطة اوتوماتيك | لا يوجد | شاشة في التابلوه |
| لا يوجد | مثبت /محدد سرعة | لا يوجد | مرایات ضم |

| ملخص حالة السيارة | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--|
| • بحالة جيدة جدا | حالة الميكانيكا | • رش في بعض أجزاء السيارة | حالة البودي الخارجي | |
| • بحالة ممتازة | حالة العفشة | • فبریکة بالکامل | حالة البودي الداخلى | |
| • بحالة جيدة جدا | حالة الكهرباء | • لا يوجد ملاحظات | حالة الشاسية | |
| • بحالة ممتازة | حالة التكييف | • بحالة جيدة | حالة الجنوط والكاوتش | |
| • بحالة ممتازة | حالة الصالون | • بحالة جيدة جدا | حالة الزجاج والكشافات | |

| | حالة البودي الخارجي | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| الكبوت | • فبریکه (خرابیش) | الاكصدام الأمامي | • فبریکة (کسر) |
| السقف | • فبريكة بالكامل | الاكصدام الخلفي | • فبریکة (خرابیش) |
| باب الشنطة | • فبریکة (خرابیش) | شبكة أمامية | • لا يوجد ملاحظات |
| الرفرف الأمامي يمين | • فبریکة (خرابیش) | الرفرف الأمامي شمال | • فبریکه (خرابیش) |
| قائم خارجي أمامي يمين | • فبریکة (خرابیش) | قائم خارجي أمامي شمال | • فبريكة بالكامل |
| الباب الأمامي يمين | • فبریکة (خرابیش) | الباب الأمامي شمال | • فبریکه (خرابیش) |
| الباب الخلفي يمين | • فبریکة (خرابیش) | الباب الخلفي شمال | • فبریکة (خرابیش) |
| قائم خارجي خلفي يمين | • فبریکه (خرابیش) | قائم خارجي خلفي شمال | • فبريكة بالكامل |
| الرفرف الخلفي يمين | • فبریکة (خبطات) | الرفرف الخلفي شمال | • رش مع معجون |
| العتب السفلي يمين | • فبریکة (خبطات) | العتب السفلي شمال | • فبریکة (خرابیش) |
| مراية الباب الأمامي يمين | • فبریکة (خرابیش) | مراية الباب الأمامي شمال | • فبریکة (خرابیش) |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | • فبريكة بالكامل | مفصلات الباب الأمامي شمال | • فبريكة بالكامل |
| مفصلات الباب الخلفي يمين | • فبریکه بالکامل | مفصلات الباب الخلفي شمال | • فبريكة بالكامل |
| مفصلات الكبوت | • فبريكة بالكامل | مفصلات الشنطه | • فبريكة بالكامل |
| ملاحظات أخري | | | |
| | حالة زجاج / ك | شافات / أخرى | |
| زجاج البانوراما | • لا يوجد | زجاج فتحة السقف | • لا يوجد |
| زجاج السيارة الأمامي | • تم التغيير | زجاج السيارة الخلفي | • بحالة جيدة |
| زجاج باب أمامي يمين | • بحالة جيدة | زجاج باب أمامي شمال | • بحالة جيده |
| زجاج باب خلفي يمين | • بحالة جيدة | زجاج باب خلفي شمال | • بحالة جيدة |
| شراعات خلفية | • بحالة جيدة | شراعات أمامية | • بحالة جيدة |
| الكشاف الأمامي يمين | • الباغة مصفرة | الكشاف الأمامي شمال | • الباغة مصفرة |
| الكشاف الخلفي يمين | • كسر بالباغة | الكشاف الخلفي شمال | • بحالة جيدة |
| كشافات شبورة أمامي | • لا يوجد | كشافات شبورة خلفي | • لا يوجد |
| كشافات إشاره أمامي | • بحالة جيدة | كشافات إشاره خلفي | • بحالة جيدة |
| سيستم مياة مساحات | • لا يوجد ملاحظات | كاوتش الأبواب | • جيد |
| مساحات الزجاج الأمامي | • بحاله جيدة | مساحة الزجاج الخلفي | • لا يوجد |
| ملاحظات أخري | | | |

| | حالة البودي الداخلي و الشاسية | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| | | | بودي داخلي | |
| • فبریکة (خرابیش) | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | • فبریکة (خرابیش) | دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم | |
| • فبریکة (خرابیش) | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | • فبریکة بالکامل | دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم | |
| • لا يوجد ملاحظات | ستارة شنطة خلفية | • فبریکة بالکامل | دواخل وأرضية الشنطة | |
| | | • لا يوجد ملاحظات | حامل طقم التبريد | |
| | | عصرة بحامل الاكصدام الامامي | ملاحظات أخري | |
| | | | شاسیه | |
| • فبریکه بالکامل | بطاحة أمامي شمال | • فبریکه بالکامل | بطاحة أمامي يمين | |
| • لا يوجد ملاحظات | ● لا يوجد ملاحظات الشاسية الخلفي • لا يوجد ملاحظات | | | |
| • لا يوجد ملاحظات | • لا يوجد ملاحظات الشاسية أسفل السيارة • لا يوجد ملاحظات | | | |
| | | | ملاحظات أخرى | |

| | حالة ا | صالون | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية | • لا يوجد | مفتاح زجاج أمامي يمين | • لا يوجد |
| مفتاح زجاج خلفي يمين | • لا يوجد | مفتاح زجاج خلفي شمال | • لا يوجد |
| الكونتاكت | • يعمل بكفاءة | مفتاح فتحة السقف | • لا يوجد |
| مفتاح الأنوار | • يعمل بكفاءة | السنتر لوك | • يعمل بكفاءة |
| لوحة العدادات | • تعمل بكفاءة | مفتاح المساحات | • يعمل بكفاءة |
| الكاسيت / الراديو / الشاشة | • يعمل بكفاءة | التابلوه | • بحاله جیده |
| سماعات كاسيت أمامية | • تعمل بكفاءة | سماعة كاسيت خلفية | • يعمل بكفاءة |
| أنوار أمامية | • تعمل بكفاءة | أنوار خلفية | • تعمل بكفاءة |
| حساسات الركن | • لا يوجد | کامیرات | • لا يوجد |
| مرايات الضم | • لا يوجد | الكلاكس | • يعمل بكفاءة |
| تبريد التكييف | • جيد | سويتشات التكييف | • عطل في بعض السوتشات |
| هوايات التكييف | • كسر (هواية واحدة) | الكونسول الوسط | • بحاله جیده |
| الطارة / الدركسيون | • لا يوجد ملاحظات | أحزمة الأمان | • تعمل بكفاءة |
| فرش الباب الأمامي يمين | • بحاله جيده | فرش الباب الأمامي شمال | • بحاله جيدة |
| فرش الباب الخلفي يمين | • بحاله جیده | فرش الباب الخلفي شمال | • بحاله جیده |
| فرش كرسي أمامي يمين | • بحاله جیده | فرش كرسي أمامي شمال | • بحاله جیده |
| فرش كنبة خلفي | • بحاله جیده | فرش السقف | • بحاله جیده |
| فيبر قائم أمامي يمين | • بحاله جیده | فيبر قائم أمامي شمال | • بحاله جیده |
| فيبر قائم وسط يمين | • بحاله جیده | فيبر قائم وسط شمال | • بحاله جیده |
| فيبر قائم خلفي يمين | • بحاله جیده | فيبر قائم خلفي شمال | • بحاله جیده |
| شماسات أمامية | • بحاله جیده | مراية الزجاج الأمامي | • بحاله جیده |
| مقبض يد السقف أمامي يمين | • بحاله جیده | مقبض يد السقف أمامي شمال | • لا يوجد |
| مقبض يد السقف خلفي يمين | • بحاله جیده | مقبض يد السقف خلفي شمال | • بحاله جیده |
| ملاحظات أخرى | | | |

| | حالة الميكانيكا | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | ىحرك والحوض) | | | | كشف مرئي (الم |
| • طبیعي | مستوى زيت المحرك | محرك المرئية ● آثار تسريبات زيت | | حالة المحرك المرئ | |
| • لا يوجد | لون العادم | | • بترولي | | لون زيت المحرك |
| • لا يوجد | حالة التربو المرئية | | • طبيعي | ية | حالة الفتيس المرئ |
| • جيدة | حالة ضفيرة الكهرباء | | • جيدة | | حالة التوربيدو |
| | | | | | ملاحظات أخري |
| | | | | | كفاءة المحرك |
| | dry test) kg/cm2) | قيم الكبس ناشف | | | |
| | | غرفة4 | غرفة3 | غرفة2 | غرفة1 |
| | wet test) kg/cm2) | قىم الكىس بالزيت | | | |
| | , 3 | غرفة4 | غرفة3 | غرفة2 | غرفة1 |
| | | 3 | , | 3 | |
| • لا يحتاج للكبس | كفائة المحرك | | 0.00 | | كبس المحرك% |
| | | محرك لا يوجد ملاحظات | | ملاحظات كفاءة ال | |
| | | | | | الفتيس / علبة ا |
| • طبیعي | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | | طبيعي | | حركة عصاية الفتيى |
| | | | • لا يوجد | ـ مع النقلات | وجود نتش أو خبط |
| | | | | | ملاحظات أخري |
| | | | | | دورة التبريد |
| • میاه عادیه نظیفه | حالة سائل التبريد | | • طبيعي | | مستوى سائل التب |
| • طبیعي | حالة الرادياتير | | • طبيعي | | حالة دورة التبريد خ |
| | | | • طبيعي | | حالة مروحة التبريد |
| | | | | ملاحظات أخرى | |
| . 1 | | | | | بنود الصيانة الد |
| لا يوجد | صوت من المجموعة الخارجية | | • جيدة | عة الخارجية | حالة سيور المجمو |
| • لم يتم الفك | نوع البوجيهات | | • يتم التغيير مع | | فلتر الهواء |
| | | ع موعد الصيانة | • يتم التغيير مع | ات | لون وحالة البوجيه |
| | | عظات أخرى | | ملاحظات أخرى | |

| حالة العفشة و الفرامل | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| | | | العفشة ونقل الحركة | |
| • بحاله جيدة | مساعدين خلفي | • بحاله جیده | مساعدين أمامي | |
| • بحالة جيدة | علبة الدركسيون/سكاترا | • لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي | |
| • بحالة جيدة | ذراع الميزان | • لا يوجد | مسامير الميزان | |
| • بحالة جيده | مقصات أمامي سفلي | • لا يوجد | مقصات أمامي علوي | |
| • بحالة جيدة | دنجل / مقصات خلفي | • لا يوجد | علبة نقل الحركة | |
| • طبیعي | بلي عجل خلفي | • طبيعي | بلي عجل أمامي | |
| • بحاله جيده | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس) | • بحالة جيدة | قاعدة محرك يمين | |
| • بحالة جيدة | قاعدة / شداد فتيس خلفية | • لا يوجد | قاعدة / شداد فتيس أمامية | |
| • لا يوجد | عامود الكردان | • بحالة جيدة | قنطرة العفشة | |
| • لا يوجد | كبالن خلفية | • لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية | |
| • لا يوجد | اكسات خلفية | • لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية | |
| • لا يوجد | كرونة خلفية | • لا يوجد | كرونة أمامية | |
| | | | ملاحظات أخرى | |
| | | | الفرامل | |
| • ریجة | حالة طنابير الفرامل الأمامية | 50%~ • | حالة تيل الفرامل الأمامية | |
| • لم يتم الكشف | حالة تيل الفرامل الخلفية | • مانیوال (جیدة) | فرامل اليد | |
| • لا يوجد | أصوات مع دوسة الفرامل | • لم يتم الكشف | حالة طنابير الفرامل الخلفية | |
| | | | ملاحظات أخرى | |

| | حالة ال | | | |
|---------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| | | | | |
| | | • لا يوجد | أعطال المحرك | |
| | | | ملاحظات اعطال المحرك | |
| | | | أعطال الفتيس | |
| | | | | |
| | | • لا يوجد | أعطال الايرياج | |
| | | | ملاحظات أعطال الايرباج | |
| | | • لا يوجد | أعطال كنترولات أخرى | |
| | | | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى | |
| | | | ملاحظات مع الدواره | |
| • طبیعي | أنوار التابلوه مع الدوارة | • طبيعي | أنوار تابلوه مع الكونتاكت | |
| • طبیعي | أصوات مع الدوارة | • طبیعي | سرعة الدوارة | |
| | | | ملاحظات أخرى | |

| الجنوط والكاوتش | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| • بحالة جيدة | حالة الكاوتش الأمامي | • تجریحات بسیطة | حالة الجنوط الأمامية | |
| • بحالة جيدة | حالة الكاوتش الخلفي | • تجریحات بسیطه | حالة الجنوط الخلفي | |
| • بحالة جيدة | حالة الكاوتش الاستبن | • بحالة جيدة | حالة جنط الاستبن | |
| | | تيوبليس | نوع الكاوتش | |
| | , | | ملاحظات الجنوط و الكاوتش | |

| البطارية وشحن الدينامو | | | |
|------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|
| • جيد | • جيدة حالة شحن الدينامو | | |
| | | • جيدة | كابلات البطارية |
| | | | ملاحظات البطارية وشحن الدينامو |

| الملحقات | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|
| العدة وأدوات الأمان | • لا يوجد عدة | كتالوج السيارة | • لا يوجد |
| الريموت/ المفتاح الأساسي | • يعمل بكفاءة | كتيب الضمان | • لا يوجد |
| الريموت /المفتاح الاضافي | ● لا يوجد | فواتير الصيانة | • لا توخد |

| تجربة القيادة | |
|---------------|---|
| | ملاحظات الاصوات أثناء القيادة |
| | ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة |
| | ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف |
| | ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات |
| | ملاحظات تجربة القيادة |





FR L 45 RR R 45





FR O RR O





L 90 R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكه (خرابيش)



باب الشنطة: فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)





مراية الباب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : فبريكة (كسر)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكه (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خبطات)



العتب السفلى يمين : فبريكة (خبطات)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباغة



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الخلفي شمال : فبريكة (خرابيش)



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



العدة وأدوات الأمان : لا يوجد عدة



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



هوايات التكييف : كسر (هواية واحدة)