

Inspection Visit Date: 21/12/2024

Report NO. : IR/1006



بيانات العميل والسيارة				
مودیل السیارة BMW 316 2015 1st Category				
126659	قراءة العداد	اللون		
لا يوجد	حظر البيع	توكيلات		
مدينة نصر	المرور	2027-11-15	تاريخ انتهاء الرخصه	

مواصفات السيارة					
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع الهيكل		
فردي 🗸	التربو	1600	سعة المحرك		
4	عدد الايرباج	بنزين	نوع الوقود		
أوتو 8 سرعات	نوع الفتيس	لا يوجد	فتحة سقف		
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني		
لا يوجد	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك		
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار		
کسوه جلد	نوع الفرش	ريموت 🗸	دخول السيارة		
16	مقاس الجنوط	الومونيوم سبور 🗸	الجنوط		
زرار تشغیل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي		
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء		
س به نود	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج		
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	8 بوصة	شاشة في التابلوه		
پوجد 🗸	مثبت /محدد سرعة	لا يوجد	مرایات ضم		

ملخص حالة السيارة				
• بحالة جيدة جدا	حالة الميكانيكا	• رش في بعض أجزاء السيارة	حالة البودي الخارجي	
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	• فبریکة بالکامل	حالة البودي الداخلى	
• بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	• لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسية	
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	• بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش	
• بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	• بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكشافات	

حالة البودي الخارجي				
• رش مع معجون (خرابیش)	الاكصدام الأمامي	• فبریکه (خرابیش)	الكبوت	
• فبریکة (خرابیش)	الاكصدام الخلفي	• فبریکه (خرابیش)	السقف	
● شرخ / کسر	شبكة أمامية	• فبريكة بالكامل	باب الشنطة	
• رش بدون معجون	الرفرف الأمامي شمال	• فبریکة (خرابیش)	الرفرف الأمامي يمين	
• فبریکة بالکامل	قائم خارجي أمامي شمال	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين	
• رش بدون معجون (خرابیش)	الباب الأمامي شمال	• فبریکة (خرابیش)	الباب الأمامي يمين	
• رش مع معجون (خرابیش)	الباب الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش)	الباب الخلفي يمين	
• رش بدون معجون	قائم خارجي خلفي شمال	• فبريكة بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين	
• رش بدون معجون (خرابیش)	الرفرف الخلفي شمال	• فبریکة (خرابیش)	الرفرف الخلفي يمين	
• رش بدون معجون (خرابیش)	العتب السفلي شمال	• فبریکة (خرابیش)	العتب السفلي يمين	
• يوجد رش	مراية الباب الأمامي شمال	• فبریکة (خرابیش)	مراية الباب الأمامي يمين	
• فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	• فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين	
• فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	• فبریکه بالکامل	مفصلات الباب الخلفي يمين	
• فبريكة بالكامل	مفصلات الشنطه	• فبريكة بالكامل	مفصلات الكبوت	
			ملاحظات أخري	
	شافات / أخرى	حالة زجاج / كى		
• لا يوجد	زجاج فتحة السقف	• لا يوجد	زجاج البانوراما	
• بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	• نقرة	زجاج السيارة الأمامي	
• بحالة جيده	زجاج باب أمامي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين	
• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	• بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين	
• بحالة جيدة	شراعات أمامية	• بحالة جيدة	شراعات خلفية	
• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	• بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين	
• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	• بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين	
• بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	• بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي	
• بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	• بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي	
• جيد	كاوتش الأبواب	• لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات	
• لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	• بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي	
			ملاحظات أخري	

حالة البودي الداخلي و الشاسية					
			بودي داخلي		
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم		
• فبريكة بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	• فبریکة بالکامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم		
• لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	• فبریکة بالکامل	دواخل وأرضية الشنطة		
	● لا يوجد ملاحظات				
			شاسیه		
• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي شمال	• فبریکه بالکامل	بطاحة أمامي يمين		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي		
• لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	• لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي		
			ملاحظات أخرى		

حالة الصالون				
لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	• تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	• تعمل بكفاءه	
مفتاح زجاج خلفي يمين	• يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	• يعمل بكفاءة	
الكونتاكت	• يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	• لا يوجد	
مفتاح الأنوار	• يوجد كسر	السنتر لوك	• يعمل بكفاءة	
لوحة العدادات	• تعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	• يعمل بكفاءة	
الكاسيت / الراديو / الشاشة	• يعمل بكفاءة	التابلوه	• بحاله جیده	
سماعات كاسيت أمامية	• تعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	• يعمل بكفاءة	
أنوار أمامية	• تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	• تعمل بكفاءة	
حساسات الركن	• يعمل بكفاءة	کامیرات	• لا يوجد	
مرايات الضم	• لا يوجد	الكلاكس	• يعمل بكفاءة	
تبريد التكييف	• جید	سويتشات التكييف	• تعمل بكفاءة	
هوايات التكييف	• بحالة جيده	الكونسول الوسط	• بحاله جیده	
الطارة / الدركسيون	• لا يوجد ملاحظات	أحزمة الأمان	• تعمل بكفاءة	
فرش الباب الأمامي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الأمامي شمال	• بحاله جيدة	
فرش الباب الخلفي يمين	• بحاله جیده	فرش الباب الخلفي شمال	• بحاله جیده	
فرىش كرىسي أمامي يمين	• بحاله جیده	فرش كرسي أمامي شمال	• بحاله جیده	
فرىش كنبة خلفي	• بحاله جیده	فرش السقف	• يحتاج تنظيف فقط	
فيبر قائم أمامي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم أمامي شمال	• بحاله جیده	
فيبر قائم وسط يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم وسط شمال	• بحاله جیده	
فيبر قائم خلفي يمين	• بحاله جیده	فيبر قائم خلفي شمال	• بحاله جیده	
شماسات أمامية	• بحاله جیده	مراية الزجاج الأمامي	• بحاله جیده	
مقبض يد السقف أمامي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف أمامي شمال	• بحاله جیده	
مقبض يد السقف خلفي يمين	• بحاله جیده	مقبض يد السقف خلفي شمال	• بحاله جیده	
ملاحظات أخرى	تاكل في نيكل هواية التكيف			

	میکانیکا	حالة الد			
				حرك والحوض)	كشف مرئي (الم
• طبیعي	مستوى زيت المحرك	• طبیعي		الة المحرك المرئية	
• لا يوجد	لون العادم		• بترولي		لون زيت المحرك
• يوجد ترشيحات زيت	حالة التربو المرئية		• طبيعي	äı	حالة الفتيس المرئ
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء		• جيدة		حالة التوربيدو
					ملاحظات أخري
					كفاءة المحرك
	dry test) kg/cm2)	قيم الكبس ناشف			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
	wet test) kg/cm2)	قيم الكبس بالزيت			
		غرفة4	غرفة3	غرفة2	غرفة1
• لا يحتاج للكبس	كفائة المحرك		0.00	كبس المحرك%	
			لم يتم الكبس		ملاحظات كفاءة ال
				الفتيس / علبة ا	
• طبیعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي			حركة عصاية الفتيد
			• لا يوجد	ِ مع النقلات	وجود نتش أو خبط
					ملاحظات أخري
2.121.221	حالة سائل التبريد		1		دورة التبريد مستوى سائل التب
• سائل تبرید أخضر نظیف			<ul> <li>طبیعي</li> </ul>		مستوی سائل اثنب حالة دورة التبريد <i>خ</i>
• طبيعي	• طبيعي حالة الرادياتير • طبيعي			حالة مروحة التبريد ح	
• طبيعي				ملاحظات أخرى	
			äug	بنود الصيانة الدر	
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• يوجد تشققات			حالة سيور المجمو
• لم يتم الفك	نوع البوجيهات		•   يتم التغيير مع		فلتر الهواء
• يتم التغيير مع موعد الصيانة			ات	لون وحالة البوجيها	
		. 3 (			ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل					
• بحاله جيدة	مساعدين خلفي	• جدید (تم التغییر قریباً)	مساعدين أمامي		
• بحالة جيدة	علبة الدركسيون/سكاترا	• لا يوجد ملاحظات	بطاحات مساعدين أمامي		
• جدید (تم التغییر قریباً)	ذراع الميزان	• لا يوجد	مسامير الميزان		
• بحالة جيده	مقصات أمامي سفلي	• لا يوجد	مقصات أمامي علوي		
• بحالة جيدة	دنجل / مقصات خلفي	• لا يوجد	علبة نقل الحركة		
• طبیعي	بلي عجل خلفي	• طبیعي	بلي عجل أمامي		
• بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	• بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين		
• بحالة جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	• لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس أمامية		
• لا يوجد ملاحظات	عامود الكردان	• بحالة جيدة	قنطرة العفشة		
• لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	• لا يوجد	كبالن أمامية		
• لا يوجد ملاحظات	اكسات خلفية	• لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية		
• بحالة جيده	كرونة خلفية	• لا يوجد	كرونة أمامية		
			ملاحظات أخرى		
			الفرامل		
• جيدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	• جدید	حالة تيل الفرامل الأمامية		
• جدید	حالة تيل الفرامل الخلفية	• مانیوال (جیدة)	فرامل اليد		
• لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	• جيدة	حالة طنابير الفرامل الخلفية		
			ملاحظات أخرى		

حالة الكهرباء				
		• لا يوجد	أعطال المحرك	
			ملاحظات اعطال المحرك	
		• لا يوجد	أعطال الفتيس	
			ملاحظات أعطال الفتيس	
	• لا يوجد			
			ملاحظات أعطال الايرباج	
● يوجد أعطال ثانوية B7F8C3 •			أعطال كنترولات أخرى	
	Headuni	عطل مسجل علي كنترول t Basis	ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	
			ملاحظات مع الدواره	
• طبیعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	• طبيعي	أنوار تابلوه مع الكونتاكت	
• طبیعي	أصوات مع الدوارة	• طبيعي	سرعة الدوارة	
			ملاحظات أخرى	

الجنوط والكاوتش				
• بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الأمامي	• بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية	
• بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الخلفي	• تجریحات بسیطه	حالة الجنوط الخلفي	
لا يوجد	حالة الكاوتش الاستبن	لا يوجد	حالة جنط الاستبن	
	نوع الكاوتش			
	ملاحظات الجنوط و الكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو				
• جيد	حالة شحن الدينامو	• جيدة	حالة البطارية	
		• جيدة	كابلات البطارية	
	ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات					
• موجود	كتالوج السيارة	• لا يوجد	العدة وأدوات الأمان		
• لا يوجد	كتيب الضمان	• يعمل بكفاءة	الريموت/ المفتاح الأساسي		
• یوجد بعض فواتیر	فواتير الصيانة	• يعمل بكفاءة	الريموت /المفتاح الاضافي		

تجربة القيادة	
	ملاحظات الاصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات
	ملاحظات تجربة القيادة





FR L 45 RR R 45





FR O RR O





L 90 R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES




**DRIVER SEAT SWITCHES** 



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتالوج السيارة : موجود



الكبوت : فبريكه (خرابيش)



مفتاح الأنوار : يوجد كسر



السقف : فبريكه (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



الرفرف الخلفي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)




الباب الخلفي شمال : رش مع معجون (خرابيش)



العتب السفلي شمال : رش بدون معجون (خرابيش)



الاكصدام الأمامي : رش مع معجون (خرابيش)



شبكة أمامية : شرخ / كسر



الرفرف الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرابيش)



العتب السفلي يمين : فبريكة (خرابيش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكة (خرابيش)



زجاج السيارة الأمامي : نقرة



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خرابيش)



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطه



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



نيكل هواية التكيف : تاكل