



بيانات العميل والسيارة			
Cupra Formentor 2023 1st Category			موديل السيارة
43676	قراءة العداد	فيزيائي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2025-07-23	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة

نوع العيكل	ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	فتحة سقف	بنزين	نوع الوقود	سعة المحرك	أحادي التربو	عدد السلندرات	4
نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	لا يوجد	بانوراما + فتحة سقف	✓	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD/ESP	5	عدد المقاعد	✓
نظام تحديد المسار	لا يوجد	لا يوجد	بابانوراما	بنزين	نوع الوقود	6	عدد الابرياج	التربو	✓
دخول السيارة	بصمة	كرسي السائق	كرسي السائق	اللومونيوم سبور	مقاس الجنوط	19	نوع الفرش	أحادي التربو	أحادي
كراسي كهرباء	كرسي السائق	كرسي السائق	كرسي السائق	اللومونيوم سبور	مقاس الجنوط	✓	نظام مساعدة الركن	حساست وكاميرات Eye Bird	✓
كراسي ماساج	لا يوجد	لا يوجد	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما
شاشة في التابلوه	12 بوصة	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما
مرايات خصم	يوجد	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما	بابانوراما

ملخص حالة السيارة

• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	فبريكه (يوجد ملاحظات)	حالة البوادي الخارجي
• بحالة ممتازة	حالة العففة	فبريكه بالكامل	حالة البوادي الداخلي
• بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسيه
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	بحالة جيدة	حالة الجنوط والكاوتش
• بحالة ممتازة	حالة الصالون	بحالة ممتازة	حالة الزجاج والكريستالات

حالة البوادي الخارجي

● فبريكه (خبطات)	الاكسدام الأمامي	● فبريكه بالكامل	الكتوب
● فبريكه بالكامل	الاكسدام الخلفي	● فبريكه بالكامل	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكه (خبطات)	باب الشنطة
● فبريكه بالكامل	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	الباب الأمامي يمين
● فبريكه (خرايبشن)	الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه بالكامل	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكه بالكامل	العتب السفلي يمين
● فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكه بالكامل	مفصلات الكتوب
يوجد طبقة حمايه على السياره بالكامل من الخارج وبها خرايبشن متفرقه			ملاحظات أخرى

حالة زجاج / كشافات / أخرى

● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتشن الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● بحالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة البوادي الداخلي و الشاسية

بوادي داخلي			
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد
	يوجد طبقة حمايه على الاجزاء السفلية للقوائم الداخليه		ملاحظات أخرى
			شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي
			ملاحظات أخرى

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاربيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الخصم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحالة جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطاارة / الدركسيون
● قطع/كسر/شريخ /تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شمامسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربido
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm ²			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
		• لا يوجد	وجود نتش أو خط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
		• طبيعي	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة س سور المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البو giohهات
			ملاحظات أخرى

حالة العفشة و الفرامل

				العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أماامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتيس أماامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العفشه	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أماامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أماامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أماامية	
				ملاحظات أخرى
				الفرامل
● جديده	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 75%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جديدة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
				ملاحظات أخرى

حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات أعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات أعطال الايرياج	
U112300	● يوجد أعطال ثانوية		● أعطال كنترولات أخرى	
	● عطل خاص بخطأ في نقل البيانات علي كنترول Instrument Cluster		● ملاحظات أعطال كنترولات أخرى	
				● ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتكت	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				● ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
		تيوبليس	نوع الكاوتش
ملحوظات الجنوط والكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
ملحوظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات

● موجود	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● لا يوجد	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت / المفتاح الإضافي

تجربة القيادة

ملحوظات الأصوات أثناء القيادة	
ملحوظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملحوظات العميل عن حوادث واصلحات	
ملحوظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR 0

KARCEL



RR 0

KARCEL



L 90

KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



باب الشنطة : فبريكا (خبطات)



الباب الخلفي شمال : فبريكا (خربيش)



الاكصام الأمامي : فبريكا (خبطات)



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة حيدة)



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شوك /تلف