



| بيانات العميل والسيارة           |              |            |                     |
|----------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Toyota Corolla 2021 4th Category |              |            | موديل السيارة       |
| 45157                            | قراءة العداد | أسود       | اللون               |
| لا يوجد                          | حظر البيع    | لا يوجد    | توكيلات             |
| الدقي                            | المرور       | 2025-10-06 | تاريخ انتهاء الرخصة |

| مواصفات السيارة        |                      |                  |                                   |
|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 4                      | عدد السلندرات        | SEDAN            | نوع الهيكل                        |
| لا يوجد                | التربو               | 1600             | سعة المحرك                        |
| 2                      | عدد الايرياج         | بنزين            | نوع الوقود                        |
| CVT                    | نوع الفتيس           | لا يوجد          | فتحة سقف                          |
| 5                      | عدد المقاعد          | ✓ ABS/EBD        | نظام الفرامل واللاتزان الالكتروني |
| ✓ حساسات أمامية وخلفية | نظام مساعدة الركن    | لا يوجد          | نظام فرامل اوتوماتيك              |
| لا يوجد                | الدوارة عن بعد       | لا يوجد          | نظام تحديد المسار                 |
| قماش أصلي              | نوع الفرش            | ✓ ريموت          | دخول السيارة                      |
| 16                     | مقاس الجنوط          | ✓ الومونيوم سبور | الجنوط                            |
| ✓ زرار تشغيل           | مفتاح التشغيل        | لا يوجد          | حفظ وضعيات الكراسي                |
| لا يوجد                | سخانات في الكراسي    | لا يوجد          | كراسي كهرباء                      |
| ✓ يوجد                 | تحكم الصوت من الطارة | لا يوجد          | كراسي ماساج                       |
| لا يوجد                | فتح الشنطة اوتوماتيك | لا يوجد          | شاشة في التابلوه                  |
| ✓ يوجد                 | مثبت /محدد سرعة      | ✓ يوجد           | مرايات ضم                         |

| ملخص حالة السيارة |                 |                         |                       |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ● بحالة ممتازة    | حالة الميكانيكا | ● فبريكة (يوجد ملاحظات) | حالة البودي الخارجي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة العفشة     | ● فبريكة بالكامل        | حالة البودي الداخلي   |
| ● بحالة ممتازة    | حالة الكهرباء   | ● لا يوجد ملاحظات       | حالة الشاسية          |
| ● بحالة ممتازة    | حالة التكييف    | ● بحاله مقبولة          | حالة الجنوط والكاوتش  |
| ● بحالة ممتازة    | حالة الصالون    | ● بحالة ممتازة          | حالة الزجاج والكشافات |

## حالة البودي الخارجي

|                           |                   |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| الكبوت                    | ● فبريكة بالكامل  | الاكصدام الأمامي          | ● فبريكة (خرايبش) |
| السقف                     | ● فبريكة بالكامل  | الاكصدام الخلفي           | ● فبريكة (خبطات)  |
| باب الشنطة                | ● فبريكة بالكامل  | شبكة أمامية               | ● لا يوجد ملاحظات |
| الررف الأمامي يمين        | ● فبريكة بالكامل  | الررف الأمامي شمال        | ● فبريكة بالكامل  |
| قائم خارجي أمامي يمين     | ● فبريكة بالكامل  | قائم خارجي أمامي شمال     | ● فبريكة بالكامل  |
| الباب الأمامي يمين        | ● فبريكة بالكامل  | الباب الأمامي شمال        | ● فبريكة بالكامل  |
| الباب الخلفي يمين         | ● فبريكة (خرايبش) | الباب الخلفي شمال         | ● فبريكة بالكامل  |
| قائم خارجي خلفي يمين      | ● فبريكة بالكامل  | قائم خارجي خلفي شمال      | ● فبريكة بالكامل  |
| الررف الخلفي يمين         | ● فبريكة (خرايبش) | الررف الخلفي شمال         | ● فبريكة (خرايبش) |
| العتب السفلي يمين         | ● فبريكة بالكامل  | العتب السفلي شمال         | ● فبريكة بالكامل  |
| مراية الباب الأمامي يمين  | ● فبريكة بالكامل  | مراية الباب الأمامي شمال  | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الباب الأمامي يمين | ● فبريكة بالكامل  | مفصلات الباب الأمامي شمال | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الباب الخلفي يمين  | ● فبريكة بالكامل  | مفصلات الباب الخلفي شمال  | ● فبريكة بالكامل  |
| مفصلات الكبوت             | ● فبريكة بالكامل  | مفصلات الشنطة             | ● فبريكة بالكامل  |
| ملاحظات أخرى              |                   |                           |                   |

## حالة زجاج / كشافات / أخرى

|                       |                   |                     |              |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| زجاج البانوراما       | ● لا يوجد         | زجاج فتحة السقف     | ● لا يوجد    |
| زجاج السيارة الأمامي  | ● بحالة جيدة      | زجاج السيارة الخلفي | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب أمامي يمين   | ● بحالة جيدة      | زجاج باب أمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| زجاج باب خلفي يمين    | ● بحالة جيدة      | زجاج باب خلفي شمال  | ● بحالة جيدة |
| شراعات خلفية          | ● بحالة جيدة      | شراعات أمامية       | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الأمامي يمين   | ● بحالة جيدة      | الكشاف الأمامي شمال | ● بحالة جيدة |
| الكشاف الخلفي يمين    | ● بحالة جيدة      | الكشاف الخلفي شمال  | ● بحالة جيدة |
| كشافات شبورة أمامي    | ● بحالة جيدة      | كشافات شبورة خلفي   | ● بحالة جيدة |
| كشافات إشاره أمامي    | ● بحالة جيدة      | كشافات إشاره خلفي   | ● بحالة جيدة |
| سيستم مياة مساحات     | ● لا يوجد ملاحظات | كاوتش الأبواب       | ● جيد        |
| مساحات الزجاج الأمامي | ● بحاله جيدة      | مساحة الزجاج الخلفي | ● لا يوجد    |
| ملاحظات أخرى          |                   |                     |              |

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

|                   |                                   |                   | بودي داخلي                         |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الأمامي شمال +القوائم | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم |
| ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم | ● فبريكة بالكامل  | دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم  |
| ● لا يوجد ملاحظات | ستارة شنطة خلفية                  | ● فبريكة بالكامل  | دواخل وأرضية الشنطة                |
|                   |                                   | ● لا يوجد ملاحظات | حامل طقم التبريد                   |
|                   |                                   |                   | ملاحظات أخرى                       |
|                   |                                   |                   | شاسيه                              |
| ● فبريكة بالكامل  | بطاحة أمامي شمال                  | ● فبريكة بالكامل  | بطاحة أمامي يمين                   |
| ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الخلفي                    | ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه الأمامي                    |
| ● لا يوجد ملاحظات | الشاسيه أسفل السيارة              | ● لا يوجد ملاحظات | الصدر الأمامي                      |
|                   |                                   |                   | ملاحظات أخرى                       |

| حالة الصالون  |                          |                   |                             |
|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ● تعمل بكفاءة | مفتاح زجاج أمامي يمين    | ● تعمل بكفاءة     | لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية |
| ● يعمل بكفاءة | مفتاح زجاج خلفي شمال     | ● يعمل بكفاءة     | مفتاح زجاج خلفي يمين        |
| ● لا يوجد     | مفتاح فتحة السقف         | ● يعمل بكفاءة     | الكونتاكت                   |
| ● يعمل بكفاءة | السنتر لوك               | ● يعمل بكفاءة     | مفتاح الأنوار               |
| ● يعمل بكفاءة | مفتاح المساحات           | ● تعمل بكفاءة     | لوحة العدادات               |
| ● بحاله جيده  | التابلوه                 | ● يعمل بكفاءة     | الكاسيت / الراديو / الشاشة  |
| ● يعمل بكفاءة | سماعة كاسيت خلفية        | ● تعمل بكفاءة     | سماعات كاسيت أمامية         |
| ● تعمل بكفاءة | أنوار خلفية              | ● تعمل بكفاءة     | أنوار أمامية                |
| ● لا يوجد     | كاميرات                  | ● يعمل بكفاءة     | حساسات الركن                |
| ● يعمل بكفاءة | الكلاكس                  | ● تعمل بكفاءة     | مرابيات الضم                |
| ● تعمل بكفاءة | سويتشات التكييف          | ● جيد             | تبريد التكييف               |
| ● بحاله جيده  | الكونسول الوسط           | ● بحاله جيده      | هوايات التكييف              |
| ● تعمل بكفاءة | أحزمة الأمان             | ● لا يوجد ملاحظات | الطارة / الدرکسيون          |
| ● بحاله جيده  | فرش الباب الأمامي شمال   | ● بحاله جيده      | فرش الباب الأمامي يمين      |
| ● بحاله جيده  | فرش الباب الخلفي شمال    | ● بحاله جيده      | فرش الباب الخلفي يمين       |
| ● بحاله جيده  | فرش كرسي أمامي شمال      | ● بحاله جيده      | فرش كرسي أمامي يمين         |
| ● بحاله جيده  | فرش السقف                | ● بحاله جيده      | فرش كنبه خلفي               |
| ● بحاله جيده  | فيبر قائم أمامي شمال     | ● بحاله جيده      | فيبر قائم أمامي يمين        |
| ● بحاله جيده  | فيبر قائم وسط شمال       | ● بحاله جيده      | فيبر قائم وسط يمين          |
| ● بحاله جيده  | فيبر قائم خلفي شمال      | ● بحاله جيده      | فيبر قائم خلفي يمين         |
| ● بحاله جيده  | مرابية الزجاج الأمامي    | ● بحاله جيده      | شماسات أمامية               |
| ● لا يوجد     | مقبض يد السقف أمامي شمال | ● بحاله جيده      | مقبض يد السقف أمامي يمين    |
| ● بحاله جيده  | مقبض يد السقف خلفي شمال  | ● بحاله جيده      | مقبض يد السقف خلفي يمين     |
|               |                          |                   | ملاحظات أخرى                |

## حالة الميكانيكا

| كشّف مرئي (المحرك والحوض)          |                               |                                 |                        |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| حالة المحرك المرئية                | ● طبيعي                       | مستوى زيت المحرك                | ● طبيعي                |
| لون زيت المحرك                     | ● لا يوجد                     | لون العادم                      | ● طبيعي                |
| حالة الفتيس المرئية                | ● لا يوجد                     | حالة التربو المرئية             | ● طبيعي                |
| حالة التوربيدو                     | ● جيدة                        | حالة ضفيرة الكهرياء             | ● جيدة                 |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                        |
| كفاءة المحرك                       |                               |                                 |                        |
| قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2   |                               |                                 |                        |
| غرفة 1                             | غرفة 2                        | غرفة 3                          | غرفة 4                 |
| قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2 |                               |                                 |                        |
| غرفة 1                             | غرفة 2                        | غرفة 3                          | غرفة 4                 |
| كبس المحرك %                       | 0.00                          |                                 |                        |
| ملاحظات كفاءة المحرك               | ● لا يحتاج للكبس              |                                 |                        |
| ملاحظات كفاءة المحرك               |                               |                                 |                        |
| لا يوجد ملاحظات                    |                               |                                 |                        |
| الفتيس / علبة التروس               |                               |                                 |                        |
| حركة عصاية الفتيس                  | طبيعي                         | علامات عصاية الفتيس في التابلوه | ● طبيعي                |
| وجود نتش أو خبط مع النقلات         | ● لا يوجد                     |                                 |                        |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                        |
| دورة التبريد                       |                               |                                 |                        |
| مستوى سائل التبريد                 | ● طبيعي                       | حالة سائل التبريد               | ● سائل تبريد أحمر نظيف |
| حالة دورة التبريد خارج الردياتيير  | ● طبيعي                       | حالة الرادياتيير                | ● طبيعي                |
| حالة مروحة التبريد                 | ● طبيعي                       |                                 |                        |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                        |
| بنود الصيانة الدورية               |                               |                                 |                        |
| حالة سيور المجموعة الخارجية        | ● جيدة                        | صوت من المجموعة الخارجية        | ● لا يوجد              |
| فلتر الهواء                        | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة | نوع البوجيهات                   | ● لم يتم الفك          |
| لون وحالة البوجيهات                | ● يتم التغيير مع موعد الصيانة |                                 |                        |
| ملاحظات أخرى                       |                               |                                 |                        |

## حالة العفشة و الفرامل

|              |                               |                   | العفشة ونقل الحركة          |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ● بحاله جيدة | مساعدين خلفي                  | ● بحاله جيده      | مساعدين أمامي               |
| ● بحالة جيدة | علبة الدركسيون/سكاترا         | ● لا يوجد ملاحظات | بطاحات مساعدين أمامي        |
| ● بحالة جيدة | ذراع الميزان                  | ● لا يوجد         | مسامير الميزان              |
| ● بحالة جيده | مقصات أمامي سفلي              | ● لا يوجد         | مقصات أمامي علوي            |
| ● بحالة جيدة | دنجل / مقصات خلفي             | ● لا يوجد         | علبة نقل الحركة             |
| ● طبيعي      | بلي عجل خلفي                  | ● طبيعي           | بلي عجل أمامي               |
| ● بحاله جيده | قاعدة محرك شمال (قاعدة فتييس) | ● بحالة جيدة      | قاعدة محرك يمين             |
| ● بحالة جيدة | قاعدة / شداد فتييس خلفية      | ● لا يوجد         | قاعدة / شداد فتييس أمامية   |
| ● لا يوجد    | عامود الكرمان                 | ● بحالة جيدة      | قنطرة العفشة                |
| ● لا يوجد    | كبالن خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | كبالن أمامية                |
| ● لا يوجد    | اكسات خلفية                   | ● لا يوجد ملاحظات | اكسات أمامية                |
| ● لا يوجد    | كرونة خلفية                   | ● لا يوجد         | كرونة أمامية                |
|              |                               |                   | ملاحظات أخرى                |
|              |                               |                   | الفرامل                     |
| ● رجيّة      | حالة طنابير الفرامل الأمامية  | ● ~50%            | حالة تيل الفرامل الأمامية   |
| ● 50%        | حالة تيل الفرامل الخلفية      | ● مانيوال (جيدة)  | فرامل اليد                  |
| ● لا يوجد    | أصوات مع دوسة الفرامل         | ● رجيّة           | حالة طنابير الفرامل الخلفية |
|              |                               |                   | ملاحظات أخرى                |

## حالة الكهرباء

|         |                           |           | كشّف جهاز الاعطال           |
|---------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
|         |                           | ● لا يوجد | أعطال المحرك                |
|         |                           |           | ملاحظات اعطال المحرك        |
|         |                           | ● لا يوجد | أعطال الفتييس               |
|         |                           |           | ملاحظات أعطال الفتييس       |
|         |                           | ● لا يوجد | أعطال الايرياج              |
|         |                           |           | ملاحظات أعطال الايرياج      |
|         |                           | ● لا يوجد | أعطال كنترولات أخرى         |
|         |                           |           | ملاحظات أعطال كنترولات أخرى |
|         |                           |           | ملاحظات مع الدواره          |
| ● طبيعي | أنوار التابلوه مع الدواره | ● طبيعي   | أنوار تابلوه مع الكونتاكث   |
| ● طبيعي | أصوات مع الدواره          | ● طبيعي   | سرعة الدواره                |
|         |                           |           | ملاحظات أخرى                |

## الجنوط والكاوتش

|                                      |                      |              |                          |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| ● النفشنة متآكلة                     | حالة الكاوتش الأمامي | ● بحالة جيدة | حالة الجنوط الأمامية     |
| ● النفشنة متآكلة                     | حالة الكاوتش الخلفي  | ● بحاله جيدة | حالة الجنوط الخلفي       |
| ● بحالة جيدة                         | حالة الكاوتش الاستين | ● بحالة جيدة | حالة جنط الاستين         |
|                                      |                      | تيوبليس      | نوع الكاوتش              |
| فقد في كرتيرة عجل امامي (يمين+ شمال) |                      |              | ملاحظات الجنوط و الكاوتش |

## البطارية وشحن الدينامو

|       |                   |        |                                |
|-------|-------------------|--------|--------------------------------|
| ● جيد | حالة شحن الدينامو | ● جيدة | حالة البطارية                  |
|       |                   | ● جيدة | كابلات البطارية                |
|       |                   |        | ملاحظات البطارية وشحن الدينامو |

## الملحقات

|                      |                |                       |                          |
|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| ● موجود              | كتالوج السيارة | ● متوفرة (بحالة جيدة) | العدة وأدوات الأمان      |
| ● موجود              | كتيب الضمان    | ● يعمل بكفاءة         | الريموت/ المفتاح الأساسي |
| ● يوجد جميع الفواتير | فواتير الصيانة | ● يعمل بكفاءة         | الريموت/المفتاح الاضافي  |

## تجربة القيادة

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | ملاحظات الاصوات أثناء القيادة            |
|                    | ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة         |
| السيارة مؤمن عليها | ملحوظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف |
|                    | ملحوظات العميل عن حوادث واصلاحات         |
|                    | ملاحظات تجربة القيادة                    |

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90


**KARCEL**



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE




FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE




LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



كتالوج السيارة : موجود



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الريموت /المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



الرفرف الخلفي شمال : فبريكة (خرايبش)



الكصدام الأمامي : فبريكة (خرايبش)



الاكصدام الخلفي : فبريكة (خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكة (خرايبش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكة (خرايبش)



حالة الكاوتش الأمامي : النقشة متآكلة



حالة الكاوتش الخلفي : النقشة متآكلة



كرتيرة العجل الامامي (يمين +شمال) : فقد



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)