



بيانات العميل والسيارة			
Citroen C4 2022 1st Category			موديل السيارة
59430	قراءة العداد	نحاسي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2024-12-31	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة

نوع العيكل	المرور	الدواره عن بعد	نوع الفئيس	عدد الاليرياج	التربو	عدد السلندرات	3
سعة المحرك	1200	لا يوجد	بنزين	6	التربو		✓ فردي
نوع الوقود	بنزين	لا يوجد	نوع الفئيس	6			
فتحة سقف	لا يوجد	لا يوجد	نظام مساعدة الركن	نظام مساعدة الركن			أتو 6 سرعات
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD/ESP	✓					5
نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	لا يوجد	نظام مساعدة الركن	نظام مساعدة الركن			✓ حساسات خلفية وكاميرا
نظام تحديد المسار	لا يوجد	لا يوجد	الدوارة عن بعد	الدوارة عن بعد			لا يوجد
دخول السيارة	بصمة	✓	نوع الفرش	نوع الفرش			✓ جلد + قماش محمل اصلي
الجنوط	الومونيوم سبور	✓	مقاس الجنوط	مقاس الجنوط			17
حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد	لا يوجد	مفتاح التشغيل	مفتاح التشغيل			✓ زرار تشغيل
كراسي كهرباء	لا يوجد	لا يوجد	سخانات في الكراسي	سخانات في الكراسي			لا يوجد
كراسي ماساج	لا يوجد	لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة	تحكم الصوت من الطارة			✓ يوجد
شاشة في التابلوه	8 بوصة	✓	فتح الشنطة اوتوماتيك	فتح الشنطة اوتوماتيك			لا يوجد
مرايات خم	يوجد	✓	مثبت / محدد سرعة	مثبت / محدد سرعة			✓ يوجد

ملخص حالة السيارة

• بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	فبريكه (يوجد ملاحظات)	حالة البودي الخارجي
• بحالة ممتازة	حالة العفشة	فبريكه بالكامل	حالة البودي الداخلي
• بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسيه
• بحالة ممتازة	حالة التكييف	بحالة جيدة جدا	حالة الجنوط والكاوتش
• بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	بحالة جيدة جدا	حالة الزجاج والكريستالات

حالة البوادي الخارجي

الكبوب	● فبريكه (خرايبيش - خبطات)	الاكصدام الأمامي	● فبريكه (خرايبيش)	● فبريكه (خرايبيش - خبطات)
السقف	● فبريكه (خرايبيش - خبطات)	الاكصدام الخلفي	● فبريكه (خرايبيش)	● فبريكه (خرايبيش - خبطات)
باب الشنطة	● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل
الرفف الأمامي يمين	● فبريكه (خرايبيش)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه (خرايبيش - خبطات)	● فبريكه (خرايبيش - خبطات)
قائم خارجي أمامي يمين	● فبريكه (خرايبيش)	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه (خرايبيش)	● فبريكه (خرايبيش)
الباب الأمامي يمين	● فبريكه (خرايبيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكه (خرايبيش - خبطات)	● فبريكه (خرايبيش - خبطات)
الباب الخلفي يمين	● فبريكه بالكامل	الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل
قائم خارجي خلفي يمين	● فبريكه (خرايبيش)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه (خرايبيش)	● فبريكه (خرايبيش)
الرفف الخلفي يمين	● فبريكه (خرايبيش)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه (خرايبيش)	● فبريكه (خرايبيش)
العتب السفلي يمين	● فبريكه (خرايبيش)	العتب السفلي شمال	● فبريكه (خرايبيش)	● فبريكه (خرايبيش)
مراية الباب الأمامي يمين	● فبريكه (خرايبيش)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي يمين	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكة بالكامل	● فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي يمين	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل
مفصلات الكبوت	● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكة بالكامل	● فبريكة بالكامل
ملاحظات أخرى				

حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج الباروراما	● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد	● لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● شروخ أو كسور	● بحالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة
شرعات خلفية	● بحالة جيدة	شرعات أمامية	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة
سيستم مياة مساحات	● متاكل	كاوتتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	● بحالة جيدة
مساحات الزجاج الأمامي	● بحالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي		● بحالة جيدة
ملاحظات أخرى				

حالة البودي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد	حامل طقم التبريد
				ملاحظات أخرى
				شاسية
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	الصدر الأمامي
				ملاحظات أخرى

حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكارسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● قطع /كسر / شرخ /تلف	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطاارة / الدركسيون
● بحاله جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيدة	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيدة	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيدة	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيدة	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيدة	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيدة	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شمامات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيدة	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

● أقل من الطبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي	حالة المحرك المرئية
● لا يوجد	لون العادم	بنرولي	لون زيت المحرك
● طبيعي	حالة التربو المرئية	طبيعي	حالة الفتيس المرئية
● جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التوربيدو
ملاحظات أخرى			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2			
			غرفة 1
			غرفة 2
			غرفة 3
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2			
			غرفة 1
			غرفة 2
			غرفة 3
● لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	كبس المحرك %
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
● طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
لا يوجد			وجود نتش أو خط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
● سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	طبيعي	مستوى سائل التبريد
● طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
			حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
● لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	جيدة	حالة سير المجموعة الخارجية
● لم يتم الفك	نوع البو giohiehات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
			لون وحالة البو giohiehات
			ملاحظات أخرى

حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاھات مساعدین أمامي	
● تشققات (كاوتش المیزان)	ذراع المیزان	● لا يوجد	● مسامير المیزان	
● بحاله جيدة	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتیس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتیس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتیس أمامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العففة	
● لا يوجد	کبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● کبالن أمامية	
● لا يوجد	اکسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اکسات أمامية	
● لا يوجد	کرونة خلفية	● بحاله جيدة	● کرونة أمامية	
			● ملاحظات أخرى	
				الفرامل
● شفة + ریجه	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 75%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جيدة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
			● ملاحظات أخرى	

حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتیس	
			● ملاحظات اعطال الفتیس	
		● لا يوجد	● أعطال الایرباج	
			● ملاحظات اعطال الایرباج	
B100355	● يوجد أعطال ثانوية	● أعطال کنترولات أخرى		
	● عطل خاص بتحديث البيانات على کنترول A/C		● ملاحظات اعطال کنترولات أخرى	
				● ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار تابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونتاك	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				● ملاحظات أخرى

الجنوط والكاوتش

● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستثن	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثن
		تيوبليس	نوع الكاوتش
ملاحظات الجنوط والكاوتش			

البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

الملحقات

● لا يوجد	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● موجود	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● يوجد جميع الفواتير	فواتير الصيانة	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الإضافي

تجربة القيادة

ملاحظات الأصوات أثناء القيادة	
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة	
ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف	
ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات	
ملاحظات تجربة القيادة	

KARCEL



FR L 45

KARCEL



RR R 45

KARCEL



FR O

KARCEL



RR O

KARCEL



L 90


KARCEL



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : فبريكه (خرابيش)



السقف : فبريكه (خرابيش)



الرفف الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



قائم خارجي أمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكه (خرابيش)



الرفف الخلفي شمال : فبريكه (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكه (خرابيش)



مراية الباب الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الاصدام الأمامي : فبريكه (خرابيش - خبطات)



الرفف الأمامي يمين : فبريكه (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي أمامي يمين : فبريكه (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكه (خرابيش - خبطات)



قائم خارجي خلفي يمين : فبريكه (خرابيش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكا (خراييش)



العتب السفلي يمين : فبريكا (خراييش)



الاكصدام الخلفي : فبريكا (خراييش - خبطات)



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



زجاج السيارة الأمامي : شروخ أو كسور



ذراع الميزان : تشققات (كاوتشن الميزان)



الكونسول الوسط : قطع / كسر / شرخ / تلف



كتيب الضمان : موجود



الريموت / المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة