



بيانات العميل والسيارة			
Skoda Octavia A8 2021 1st Category			موديل السيارة
41881	قراءة العداد	رمادي	اللون
لا يوجد	حضر البيع	لا يوجد	توكيلات
حدائق الأهرام	المرور	2025-12-29	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة				
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع العيكل	
✓ فردي	التربو	1400	سعة المحرك	
2	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود	
أتو 8 سرعات	نوع الفنيس	لا يوجد	فتحة سقف	
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓ حساسات خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار	
قماش أصلي	نوع الفرش	بصمة	دخول السيارة	
16	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط	
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء	
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج	
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه	
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات خم	

ملخص حالة السيارة				
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● رش في بعض أجزاء السيارة	● حالة البوادي الخارجي	
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريركة بالكامل	● حالة البوادي الداخلي	
● بحالة جيدة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	● حالة الشاسيه	
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	● حالة الجنوط والكاوتش	
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة جيدة جدا	● حالة الزجاج والكريشافات	

### حالة البوادي الخارجي

الكبوب	رش بدون معجون (خراييش)	الاصدام الأمامي	فبريكا (خراييش)
السقف	فبريكا بالكامل	الاصدام الخلفي	فبريكا (خراييش)
باب الشنطة	فبريكا بالكامل	شبكة أمامية	لا يوجد ملاحظات
الرفف الأمامي يمين	فبريكا بالكامل	الرفف الأمامي شمال	فبريكا (خراييش)
قائم خارجي أمامي يمين	فبريكا بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	فبريكا (خراييش)
الباب الأمامي يمين	فبريكا بالكامل	الباب الأمامي شمال	فبريكا (خراييش)
الباب الخلفي يمين	فبريكا (خراييش)	الباب الخلفي شمال	فبريكا (خراييش)
قائم خارجي خلفي يمين	فبريكا بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	فبريكا (خراييش)
الرفف الخلفي يمين	فبريكا بالكامل	الرفف الخلفي شمال	فبريكا (خراييش)
العتب السفلي يمين	فبريكا (خراييش)	العتب السفلي شمال	فبريكا (خراييش)
مراية الباب الأمامي يمين	فبريكا (خراييش)	مراية الباب الأمامي شمال	فبريكا (خراييش)
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكا (خراييش)
مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكا (خراييش)
مفصلات الكبوب	فبريكا بالكامل	مفصلات الشنطة	فبريكا بالكامل
ملاحظات أخرى			

### حالة زجاج / كشافات / أخرى

زجاج البانوراما	لا يوجد	زجاج فتحة السقف	لا يوجد	لا يوجد
زجاج السيارة الأمامي	بالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	بالة جيدة	بالة جيدة
زجاج باب أمامي يمين	بالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	بالة جيدة	بالة جيدة
زجاج باب خلفي يمين	بالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بالة جيدة	بالة جيدة
شراعات خلفية	بالة جيدة	شراعات أمامية	بالة جيدة	بالة جيدة
الكشاف الأمامي يمين	بالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	كسر بالباغة	كسر بالباغة
الكشاف الخلفي يمين	بالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	بالة جيدة	بالة جيدة
كشافات شبورة أمامي	بالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	بالة جيدة	بالة جيدة
كشافات إشاره أمامي	بالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	بالة جيدة	بالة جيدة
سيستم مياة مساحات	لا يوجد ملاحظات	كاوتتش الأبواب	لا يوجد ملاحظات	لا يوجد
مساحات الزجاج الأمامي	بالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	بالة جيدة	لا يوجد
ملاحظات أخرى				

## حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة	دواخل وأرضية الشنطة
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد	حامل طقم التبريد
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين	بطاحة أمامي يمين
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	الشاسيه الأمامي
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	الصدر الأمامي
				ملاحظات أخرى

## حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكارسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطاارة / الدركسيون
● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كتبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شمامسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	• بترولي	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربيدو
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
ملاحظات كفاءة المحرك			
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
ملاحظات كفاءة المحرك			
			دورة التبريد
• سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة سير المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البوจيهات	• يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
			لون وحالة البوجيهات
			ملاحظات أخرى

## حالة العفشة و الفرامل

				العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاھات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع المیزان	● لا يوجد	● مسامیر المیزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبیعی	بلي عجل خلفي	● طبیعی	● بلي عجل أماامي	
● بحاله جيده	قاعدۃ محرك شمال (قاعدۃ فتیس)	● بحاله جيدة	● قاعدۃ محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدۃ / شداد فتیس خلفیة	● لا يوجد	● قاعدۃ / شداد فتیس أماامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العفشة	
● لا يوجد	کبالن خلفیة	● لا يوجد ملاحظات	● کبالن أماامية	
● لا يوجد	اکسات خلفیة	● لا يوجد ملاحظات	● اکسات أماامية	
● لا يوجد	کرونة خلفیة	● لا يوجد	● کرونة أماامية	
			● ملاحظات أخرى	
				الفرامل
● جيدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 75%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● 50% ●	حالة تيل الفرامل الخلفية	● كهرباء	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● جيدة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
			● ملاحظات أخرى	

## حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
P288800	● يوجد أعطال رئيسية		● أعطال الفتيس	
	● عطل خاص ب park lock	● ملاحظات أعطال الفتيس		
B101C07 - U112300	● يوجد أعطال ثانوية	● أعطال الابرياج		
	● عطل خاص بحزام السائق - عطل خاص بخطاء في نقل البيانات	● ملاحظات أعطال الابرياج		
U112100	● يوجد أعطال ثانوية	● أعطال كنترولات أخرى		
	● عطل خاص بخطاء في نقل البيانات على كنترول getway	● ملاحظات أعطال كنترولات أخرى		
			● ملاحظات مع الدواره	
● لمبات آخری مضاعفة	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبیعی	● أنوار تابلوه مع الكونتاك	
● طبیعی	أصوات مع الدواره	● طبیعی	● سرعة الدواره	
	لمبه تحذيري مضاعفه خاصه بالعطل المسجل على كنترول الفتيس		● ملاحظات أخرى	

## الجنوط والكاوتش

● بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
		تيوبليس	نوع الكاوتش
يوجد استيكر باللون الاسود على الجنوط			ملاحظات الجنوط والكاوتش

## البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

## الملحقات

● لا يوجد	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● لا يوجد	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت / المفتاح الإضافي

## تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
	ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR O

**KARCEL**



RR O

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



الكبوت : رش بدون معجون (خراييش)



الرفف الأمامي شمال : فبريكه (خراييش)



الاصدام الأمامي : فبريكه (خراييش)



الباب الخلفي يمين : فبريكه (خراييش)



العتب السفلي يمين : فبريكه (خراييش)



مرايه الباب الأمامي يمين : فبريكه (خراييش)



الكشاف الأمامي شمال : كسر بالباغة



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الجوط : استيكراسود